

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗКОМПЛЕКТСЕРВИС

192007 г. Санкт-Петербург, ул. Боровая, 42, оф. 14 тел/факс (812) 567-49-01, 567-48-89
р/с 40702810512000001989 в ОАО «Промышленно-строительный банк» филиал «Невский» г. С.-Пб,
ИНН/КПП 7816114541/781601001, к/с 30101810200000000791, БИК 044030791
ОКПО 45539630 ОКВЭД 54.43.1, 51.54.2
E - mail: marketing@gazks.spb.ru

Вниманию сервисных организаций!

С 01 июля 2007 года на котлы двухконтурные NEVALux серий 8023, 8029, 7023, устанавливается универсальная плата контроллера. При замене плат контроллера вышедших из строя просьба обращать внимание на положение перемычек и переключателей на устанавливаемой плате. Их положение должно оставаться как на снятой плате (для котлов выпущенных после 01.07.07).

Для котлов NEVALux серий 8023, 8029 выпущенных до 01.07.07 заменяется плата контроллера + плата панели управления + шлейф соединяющий платы. При подключении разъёмов с проводами в котлах с гидроприводом, один разъём на плате контроллера, управляющий сервоприводом трёхходового клапана, не используется. После монтажа платы контроллера на котле, необходимо установить перемычки S1, S2, S3, S4 в следующее положение:

S1 — внизу;

S2 — внизу;

S3 — вверх;


S4 — по желанию заказчика (вверх — назначение кнопки комфортной температуры изменяется на переключение режима отопления зима — лето, внизу — назначение кнопки не изменяется).

Для котлов NEVALux серии 7023 перемычка S3 — внизу.

Генеральный директор
ООО "Газкомплектсервис"


Шигаров С.Е.



№ п/п	Внешний вид	Наименование (краткая характеристика)	№ позиции во взрывной схеме
1		Плата контроллера DKП1_01-1 Для котла 7023 джампер S3 установить в положение 2-3; для котла 8023 (8029) в положение 1-2	10
2		Плата панели управления модернизированная, разъем подключения имеет 4 контакта	63
3		Шлейф модернизированный соединения платы контроллера с платой панели управления	